

# АКТ

## Осмotra и проверки оборудования спортивных площадок

Г.Киров

24.06.2022

Владелец: МБОУ средняя школа №27 города Кирова

Адрес : г.Киров, ул.Космонавта Владислава Волкова, д.6

Характеристика поверхности спортивных площадок: асфальтобетонное покрытие, земляное покрытие.

### Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Бревно (2шт.)	Без дефектов			
2	Ворота гандбольные (2 шт.)	Без дефектов			
3	Лаз-лабиринт	Без дефектов			
4	Поручни (3 шт.)	Без дефектов			
5	Рукоход	Без дефектов			
6	Труба для пресса (2 шт.)	Без дефектов			
7	Щит баскетбольный (2шт.)	Без дефектов			
8	Шведские лестницы (2 шт.)	Без дефектов			Требует покраски
9	Тренажер 7718	Без дефектов			
10	Тренажер 7723	Без дефектов			
11	Тренажер 7734	Без дефектов			
12	Тренажер 7736	Без дефектов			

Проведенный осмотр спортивного оборудования подтверждают возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный

Зам.директора по АХР



Е.Ю.Гильц